



Luksomierz AB-86

Cena brutto	184,50 zł
Cena netto	150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AB-86
Kod producenta	AB86
Kod EAN	5907649195348
Producent	Abatronic Sp. z o.o.

Opis produktu

Łatwy w użyciu, małych rozmiarów i niewielkiej wadze miernik naświetlenia.

Cyfrowy wyświetlacz LCD 3 ½

Pomiar w jednostkach Lux, Fc

Wskaźnik niskiego napięcia baterii LOBAT

Zapamiętywanie wartości maksymalnych MAX.

Automatyczne ustawianie zakresu

Automatyczne podświetlenie ekranu przy słabym oświetleniu.

Automatyczne wyłączenie

Specyfikacja:

- Wyświetlacz: 1999 zliczeń Wyświetlacz LCD ze wskazaniem Lux, Fc, LOBAT, MAX
- Biegunowość: Automatyczna, (-) Wskazanie ujemnej polaryzacji
- Zakres pomiaru: 200, 2000, 20000, 40000Lux/Fc (1Fc=10,76Lux)
- Dokładność: ±5% wartości granicznej+10 cyfr (10 000Lux/Fc)
- (odczyt zakresu 20 000 luksów x10; odczyt zakresu 40 000 luksów x100)
- Poza zakresem: OL - poniżej zakresu lub OV - powyżej zakresu
- (skalibrowano do standardowej żarówki o temperaturze barwowej 2856 K)
- Powtarzalność: ±2%.
- Charakterystyka temperaturowa: ±0,1%/°C
- Fotodetektor: Jedna fotodiody krzemowa z filtrem
- Zasilanie: Jedna standardowa bateria 9V. Ikona baterii wyświetla się, gdy napięcie spadnie poniżej poziomu roboczego.
- Szybkość pomiaru: 2,5 razy na sekundę, nominalnie.
- Temperatura przechowywania: -10 do 60°C (14 do 140°F) przy
- Temperatura/wilgotność robocza: 0 do 40°C (32 do 104°F)/0% do 80% wilgotności względnej
- Automatyczne wyłączenie: Miernik wyłącza się automatycznie po około 17

-
- minutach bezczynności.
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.) / waga: 157x54x34mm/170g